ᐊᐱᕆᓕᕐ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᔪᑎᕐ!

WSCC

ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᕙᒃᑐᑦ ᓴᓇᕈᑎᖃᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᑏᑦ

ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᕈᓗᐊᖅᑦᑕᐃᓕᓂᖅ

ᓄᓇᓯᐅᑏᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖕᒋ ᓴᙱᔪᐊᔫᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖅᑐᖃᖅᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᔪᐊᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᒥᖕᒪᑕ, ᑕᐃᒪᓗ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓇᖅᐳᖅ ᖃᖕᒐᓚᒦᑦᑎᐊᖅ.

ᐱᕈᓗᐊᖅᑭᑦᑕᐃᓕᒍᑎᒃᓴᑦ

1. ᓇᒡᒍᐊᕐᒦᑦ, ᓴᕕᕋᔭᓖᓪᓕ ᑕᓕᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᓕᐊᑦ ᐱᐅᓴᐅᑎᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓄᕋᑦ ᓂᕈᑐᓗᐊᕐᑐᑦ ᑕᒫᓂᕆᔪᑦ ᖁᖕᒐᓯᕈᕙᖅᑎᑐᑦ ᐄᔭᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᓴᕐᓂᕐᓂᒃ.
2. ᓄᔭᕐᑯᖅᑐᔪᑦ ᕿᓚᒃᓯᒪᓗᑎᒃ.
3. ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐊᒃᑐᖅᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓗᒋᑦ ᐃᖕᒋᕋᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᒧᑦ.
4. ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᕖᓐ (ᐊᓄᕆᑦᑎᐅᑏᑦ) ᖃᓂᒋᔭᖕᒋᓐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᓄᖕᒐ ᑲᓴᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᕐᔾᔪ ᐃᓕᔾᔪᓐᓄᓪᓗ ᐃᖕᒋᕋᑎᑦᑎᑳᓪᓚᒡᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕕᖕᒐᔪᓂᒃ ᐅᐊᔭᓂ ᐊᒃᓗᓈᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᑲᓴᒃᓯᓗᑎᒃ.
5. ᐊᒃᑐᖅᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑎᒃ ᐆᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᐅᑉ ᐃᓚᖕᒋᓐᓂᒃ.
6. ᐊᐅᓚᐅᑎ ᐃᖕᒋᕋᑎᑉᐸᖕᒋᓪᓗᒍ ᒪᑐᓯᒪᔪᒥ ᐃᒡᓗ ᐃᓗᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕋᓱᒡᓗᑎᒃ ᑳᐸᓐ ᒧᓈᒃᓴᐃᑦᒧᑦ ᑐᕐᑯᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ.
7. ᓱᑲᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑎᒃ ᐹᑕᓖᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᒋᐊᕈᑎᖕᒋᓐᓄᑦ.
8. ᒪᑐᐃᖃᑦᑕᙱᓪᓗᒍ ᐃᒪᖃᐅᑎᖕᒐᑕ ᒪᑐᖕᒐ ᐊᐅᓚᐅᑎ ᐆᓇᖅᑎᓪᓗᒍ – ᐊᐅᓚᐅᑎᖕᒐ ᓂᒡᓚᑦᑎᐊᕆᓚᐅᕐᓗᒍ (ᐃᑲᕐᕋᓪᓗᐊᒥᑦ) ᑖᓐᓇ ᒪᑐᐃᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂᒃ ᐃᒪᖃᐅᑎᐅᑉ ᒪᑐᖕᒐ. ᒪᑐᐃᓕᕐᓗᐊᕈᕕᐅᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᓯ. ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᕐᒥᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎ ᒪᑐᖕᒐ ᒪᑐᐃᕐᓗᒍ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᓱᒃᑲᐃᓪᓗᑎ ᐳᓪᓚᐃᓕᕐᓂᖕᒐᓄᑦ ᓄᖃᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓕᕈᕕᑦ ᐳᓪᓚᖕᒐ ᐊᒻᒪ ᐳᔪᖕᒐ ᓴᕿᓕᕋᔭᖅᑐᖅ. ᐅᑕᕿᓗᑎᑦ ᐳᓪᓚᖕᒐ ᓄᖃᖅᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑖᓐᓇ ᒪᑐᐃᑦᑎᐊᒻᒪᓇᖕᓂᐊᓴᕐᓂᕐᓂ.

ᑲᐸᓐ ᒧᓈᒃᓴᐃᑦ (Carbon Monoxide) ᑕᕐᓴᖃᖕᒋᑦᑐᖅ, ᑎᐱᖃᖕᒋᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᑎᐱᖃᖕᒋᑦᑐᖅ ᒫᓯ. ᑲᐸᓐ ᒧᓈᒃᓴᐃᑦᒧᑦ ᑐᕐᑯᓐᓇᖅᑐᖕᒐᓂᒃ ᐱᓗᐊᓕᕐᓇᖅᐳᖅ ᐊᓂᕐᓴᖅᑐᖅᓗᒍ ᑖᓴᓯᒪ ᐳᓪᓚᖕᒐᑕ ᐳᔪᖕᒐᓂᒃ. ᐋᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖕᒐ: ᖃᐅᒃᑯᑦ ᓱᒃᖃᕐᑰᓪᓗᓂ, ᓂᐅᕐᑯᕐᓚᖕᒐᓚᕐᓗᓂ, ᐅᐃᔭᖕᒍᓚᕐᓗᓂ, ᓄᑭᑭᑦᑐᑯᓘᓪᓗᕐᓗᓂ, ᒥᓇᐊᒃᑕᓚᕐᓗᓂ, ᓴᒡᕕᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓚᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᒪᕈᔪᓚᕐᓗᓂ. ᐃᓱᒪᒍᕕᑦ ᑲᐸᓐ ᒧᓈᒃᓴᐃᑦᒧᑦ ᑐᕐᑯᓐᓇᖅᑐᓚᖕᒥᑦ, ᐊᓯᐊᓈᒃᑲᐅᑎᒋᓗᑎᑦ ᐊᓂᐊᕝᕕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒧ.

ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

- ᐊᒃᑐᕐᓯᓂᖅ ᐊᐅᓚᔪᓂᒃ ᒪᑯᑎᑐᓇᖅ ᑎᓇᒃᓯᐅᑕᐅᔭᖕᒋᓐᓂᒃ, ᐊᕐᓵᖅᑑᔭᖕᒋᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕖᓐᖕᒋᓐᓂᒃ
- ᓱᒃᑲᓐᓇᖅᓗᓂ
- ᐆᓐᓇᖅᓗᓂ
- ᑲᐸᓐ ᒧᓈᒃᓴᐃᑦᒧᑦ ᐃᓈᔪᓐᓃᕐᓇᖅᓗᓂ

ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖕᒋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐅᑯᓇᙱᑦ WorkSafeBC (ᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒡᐱᐊᒥᑦ).

WSCCNTNU | WSCC
wscc.nt.ca 1.800.661.0792
wscc.nu.ca 1.877.404.4407