




Tes questions
en valent la peine


WSCC

MÉCANICIENS D'AUTOMOBILE CAUSERIES SUR LA BOÎTE À OUTILS

TRAVAIL AUTOUR DE FOSSES D'ENTRETIEN



Dans nombre de centres de réparation de véhicules, on trouve encore des fosses d'entretien qui permettent d'inspecter et de réparer la partie inférieure des véhicules sans devoir utiliser un élévateur. Il faut user d'un surcroît de prudence en tout temps lorsqu'on travaille près d'une fosse d'entretien.



PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez si la rampe de sécurité est en place autour de la fosse d'entretien lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
2. Guidez le véhicule au-dessus de la fosse d'entretien à partir du côté. Ne vous tenez jamais devant un véhicule pour le diriger sur la fosse d'entretien, car le véhicule à réparer pourrait avancer de façon imprévue.
3. Veillez à ce que le sol de la fosse soit libre d'éclaboussures, d'outils, de pièces et d'autres objets qui n'ont rien à y faire.
4. Prévoyez un bon éclairage – utilisez au besoin une lampe de travail mobile.
5. Rester à l'affût de la présence de **gaz toxiques** qui s'accumuleraient. Il se peut que vous ne puissiez en déceler l'odeur (par exemple, le monoxyde de carbone est incolore et inodore). Au lieu de cela, faites attention à la façon dont vous vous sentez – les premiers signes d'une éventuelle exposition aux gaz toxiques sont les migraines, les étourdissements, les nausées, les vomissements, l'oppression thoracique, l'irritabilité, un jugement affaibli, une pression aux tempes et la perte de conscience.*

*Si un collègue de travail manifeste l'un ou l'autre de ces symptômes, faites-le sortir immédiatement de la fosse d'entretien et appelez les premiers secours.

Les gaz toxiques sont non seulement désagréables, mais aussi, parfois, empoisonnés.

EXEMPLES DE DANGERS

- Chute dans la fosse d'entretien
- Risque de glisser, de trébucher et de tomber, s'il y a des éclaboussures d'huile ou d'autres liquides glissants
- Accumulation de **gaz toxiques**



TRAVAIL AUTOUR DE FOSSES D'ENTRETIEN ▪ WORKING AROUND THE SERVICE PIT ▪ HAVANGNIQ HANAYAUINGMI AKHALUUTIP ATTAAGUT ILUQHINIQAQTUNIK HANAVIKHAINIK ▪ ΔΑΝΤΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ

*Adapté avec l'autorisation de WorkSafeBC.



WSCC

wsc.nt.ca 1.800.661.0792
wsc.nu.ca 1.877.404.4407